

安全评价报告信息

项目名称	深圳市宝安区龙华供销社加油站改建项目安全设施竣工验收评价报告		
项目详细地址	深圳市龙华新区龙华街道龙观西路 167 号		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>深圳市宝安区龙华供销社加油站（以下简称：“该加油站”）位于深圳市龙华新区龙华街道龙观西路 167 号。为贯彻落实《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）和《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2015〕131 号）等文件要求，将西北面油罐区拆除，在罩棚南面新建油罐区，对油站进行改造。</p> <p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等国家有关安全生产法律法规的规定，建设项目竣工投入使用前，应进行安全验收评价。</p> <p>本次安全验收评价的对象为该加油站；评价范围包括对该加油站改建项目的设施、设备、装置及安全管理现状进行安全验收评价，但不包括其成品油运输环节；有关消防设计审核、消防验收和防雷设施检测等方面，企业应委托有关部门进行审核、验收和检测，本报告只查验加油站是否已取得消防验收合格文件和防雷设施检测合格文件。</p>		
报告编号	YL-2-20-11B-005	现场勘查时间	2020/4/30
评价报告完成时间	2020/5/6	项目组长	赵庆大
项目组成员	王礼攀、阳彬		
报告编写员	赵庆大、王礼攀、阳彬		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	该加油站改建项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件，具备安全设施验收的要求。		

现场检查时拍摄的相关照片

