

安全评价报告信息

项目名称	珠海市燃气工程技术开发有限公司九洲能源加油站建设项目安全设施竣工验收安全评价报告		
项目详细地址	九洲能源加油站位于珠海市香洲区南屏镇南泉路西侧、南屏医院北侧		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>珠海市燃气工程技术开发有限公司投资在九洲能源加油站位于珠海市香洲区南屏镇南泉路西侧、南屏医院北侧新建了一座加油站，并于 2017 年 2 月 22 日登记成立了珠海市燃气工程技术开发有限公司九洲能源加油站（以下简称“九洲能源加油站”），取得珠海市工商行政管理局颁发的营业执照。</p> <p>九洲能源加油站新建了 1 座二层站房，站房由办公室、收银室、便利店、卫生间等组成；另建有 1 座四层辅楼；新建了混凝土罩棚 1 座，罐区设置在罩棚下承重布置，总罐容积 150m³。加油站设置出入口各 1 个。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）中 3.0.9 的划分，九洲能源加油站属二级加油站。</p> <p>根据国家有关规定和系统的实际需要，安全评价组与珠海市燃气工程技术开发有限公司共同协商，确定本次加油站安全设施安全验收评价的范围包括：加油站的加油、储油工艺、设备及安全设施及加油站的建构物进行安全验收评价。</p> <p>本评价中涉及的环保、消防、防雷等问题，则执行国家相关标准和规定，以取得相应主管机构的认可文件作为其合格证明。</p>		
报告编号	YL-2-20-11B-004	现场勘查时间	2020/6/5
评价报告完成时间	2020/6/16	项目组长	赵庆大
项目组成员	阳彬、王礼攀		
报告编写员	赵庆大、阳彬、王礼攀		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	<p>珠海市燃气工程技术开发有限公司九洲能源加油站总平面布置、安全设施、公用工程及建构物内外部的安全距离等安全生产条件符合国家现行有关安全生产法律、法规及标准规范的要求，具备安全设施竣工验收的条件。</p>		

现场检查时拍摄的相关照片

