

## 安全评价报告信息

项目名称	深圳市白花加油站有限公司安全现状评价报告		
项目详细地址	广东省深圳市光明区观光路		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学 品及医药制造业
项目简介	<p>深圳市白花加油站有限公司（以下简称“白花加油站”或“该油站”），在深圳市市场监督管理局登记，取得了《营业执照》（统一社会信用代码：91440300571974271U），主要经营车用汽油、柴油（闭杯闪点<math>&gt;60^{\circ}\text{C}</math>），法定代表人：陈畅宇，成立于2011年04月08日，营业场所位于深圳市光明区光明街道百花社区观光路2060号101。</p> <p>深圳市白花加油站有限公司取得深圳市应急管理局（原深圳市安全生产监督管理局）核发的危险化学品经营许可证，登记编号：深安监危化经油字[2018]146号，有效日期至2020年12月24日，许可经营范围为：汽油（1630）（备注：二级加油站，汽油罐<math>30\text{m}^3 \times 2</math>个，<math>20\text{m}^3 \times 1</math>个，柴油罐<math>40\text{m}^3 \times 2</math>个，加油机12台）***，油罐总容积<math>120\text{m}^3</math>（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。</p> <p>本次评价是针对白花加油站的安全现状进行的评价。评价的范围为：深圳市白花加油站有限公司加油站的证照文书、管理制度、从业人员资质、周边环境、储罐区、汽车槽车卸车、加油亭及其它配套设施和安全管理工作的。</p>		
报告编号	YL-2-20-11C-039	现场勘查时间	2020/6/24
评价报告完成时间	2021/1/8	项目组长	赵庆大
项目组成员	阳彬、伍永强、熊伟、廖泽平		
报告编写员	阳彬、伍永强、熊伟、廖泽平		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	<p>深圳市白花加油站有限公司设备设施及安全装置处于正常运行状态，成品油经营、储存条件符合安全要求。</p>		

## 现场检查时拍摄的相关照片

