

安全评价报告信息

项目名称	深圳市友润加油站有限公司安全现状评价报告		
项目详细地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区平龙东路 290 号		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>深圳市友润加油站有限公司（以下简称“友润加油站”或“该油站”），在深圳市市场监督管理局登记，取得了《营业执照》（统一社会信用代码：914403007084195012），主要经营车用汽油、柴油（闭杯闪点$>60^{\circ}\text{C}$），法定代表人：陈秋菊，成立于 1998 年 04 月 28 日，营业场所位于深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区平龙东路 290 号。</p> <p>深圳市友润加油站有限公司取得深圳市应急管理局（原深圳市安全生产监督管理局）核发的危险化学品经营许可证，登记编号：深安监危化经油字[2018]29 号，有效日期至 2021 年 04 月 09 日，许可经营范围为：汽油（1630）（备注：三级加油站，汽油罐 $10\text{m}^3 \times 3$ 个，柴油罐 $20\text{m}^3 \times 3$ 个，加油机 9 台）***，油罐总容积 60m^3（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）中 3.0.9 的划分，该加油站属三级加油站。</p> <p>本次评价是针对友润加油站的安全现状进行的评价。评价的范围为：深圳市友润加油站有限公司建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。</p>		
报告编号	YL-2-20-11C-064	现场勘查时间	2020/11/17
评价报告完成时间	2021/3/22	项目组长	赵庆大
项目组成员	唐贵青、伍永强、廖泽平、熊伟		
报告编写员	唐贵青、伍永强、廖泽平、熊伟		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	深圳市友润加油站有限公司设备设施及安全装置处于正常运行状态，成品油经营、储存条件符合安全要求。		

现场检查时拍摄的相关照片

