

安全评价报告信息

项目名称	翁源县中瀚民福涂料有限公司安全现状评价报告		
项目详细地址	翁源县翁城镇华彩化工涂料城 B-26-1 地块		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>翁源县中瀚民福涂料有限公司（以下简称“中瀚民福公司”或“该公司”）位于翁源县翁城镇华彩化工涂料城 B-26-1 地块，于 2012 年 10 月 31 日注册成立，在翁源县工商行政管理局取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91440229056769230R，公司注册资本人民币叁仟万元，法定代表人为陈有发。公司经营范围为生产、销售：涂料、化工产品（危险、剧毒品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限至长期。</p> <p>中瀚民福公司的《危险化学品安全生产许可证》即将到期，现申请延期换证，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等要求，危险化学品生产企业应当依法委托具资质的安全评价机构进行安全评价。因此，中瀚民福公司委托广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司（以下简称“粤龙公司”）进行安全现状评价。</p> <p>根据翁源县中瀚民福涂料有限公司的委托，本报告的评价范围如下： 评价地域范围：中瀚民福公司厂区范围（储存罐区、生产区、仓库等）。 评价作业过程：对应厂区范围内的生产、储存工艺、设施和设备；辅助生产设施和设备；安全设施和设备；人员配备等。</p> <p>本次评价不包括园区评价和厂区外设施评价，涉及该公司的环保、职业健康方面问题，按当地相关部门的要求和国家有关规定和标准执行，不在本次评价范围内。</p>		
报告编号	YL-2-20-21C-010	现场勘查时间	2020/12/28
评价报告完成时间	2021/6/7	项目组长	阳彬
项目组成员	吴海燕、刘玉安、廖泽平、王礼攀		
报告编写员	吴海燕、刘玉安、廖泽平、王礼攀		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	<p>经过对翁源县中瀚民福涂料有限公司危险、有害因素识别，该公司不存在重大危险源及重大生产安全事故隐患；在评价过程中，广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司对该公司安全生产方面存在的不足提出了整改意见及措施，经现场复查，该公司全部整改完成，目前该公司安全生产条件符合国家法律、法规要求和行业标准，满足危险化学品安全生产许可证延期换证条件。</p>		

现场检查时拍摄的相关照片

