

# 安全评价报告信息

项目名称	五华县顺安矿产资源有限公司新桥洋田瓷土矿安全现状评价报告		
项目详细地址	五华县华城镇新桥洋田村		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	金属、非金属矿及其他矿采选业
项目简介	<p>五华县顺安矿产资源有限公司新桥洋田瓷土矿原名“五华县冶金矿产总公司新桥洋田瓷土矿”，位于五华县华城镇新桥洋田村，是一家露天开采陶瓷土的矿山企业。采矿权人为五华县顺安矿产资源有限公司，企业成立于2009年4月，经济类型属有限责任公司分公司（国有独资），经营范围为陶瓷土开采、销售，负责人周汉情，企业于2021年4月16日进行了企业名称变更，取得五华县市场监督管理局颁发的新《营业执照》。矿山始建于2009，于2016年8月取得五华县国土资源局颁发的扩大矿区范围的采矿许可证（证号：C4414242009047120013811），开采矿种：陶瓷土；开采方式：露天开采；生产规模：3.00万吨/年；矿区面积：0.1708平方公里；有效期限自2016年8月24日至2025年11月24日。矿山于2021年将矿山名称变更为“五华县顺安矿产资源有限公司新桥洋田瓷土矿”，随后对《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》等证照进行了相关手续变更。该矿目前持有证照均在有效期内，是一个合法开采的矿山企业。现持安全生产许可证由五华县应急管理局于2021年6月1日颁发，有效期自2018年7月23日至2021年7月22日。</p> <p>矿区范围内共有V1、V2两个矿体，设计分两个采区进行开采，V1矿体采区设计采用爆破作业，V2矿体采区设计采用机械采矿。V1矿体采区此前未进行基建施工及竣工验收，且设计至今矿山仅对V2矿体采区进行开采，V1矿体采区至今未进行开采。</p> <p>根据五华县顺安矿产资源有限公司新桥洋田瓷土矿的委托，本次安全评价的范围是矿山采矿许可证（证号：C4414242009047120013811）圈定的拐点坐标范围（开采深度）内V2矿体采区的露天开采生产系统和相关辅助设施（不包含选矿加工生产线）以及安全管理系统。</p>		
报告编号	YL-2-21-31C-009	现场勘查时间	2021/6/12
评价报告完成时间	2021/6/15	项目组长	阳彬
项目组成员	伍永强、刘刚、王礼攀、李薇、张古强、孟斌		
报告编写员	伍永强、刘刚、王礼攀、李薇、张古强、孟斌		
报告审核员	赵庆大	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	敦俊安		
评价结论	五华县顺安矿产资源有限公司新桥洋田瓷土矿符合国家安全生产监督管理总局令第20号《非煤矿山企业安全生产许可证实行办法》中的有关规定，具备向五华县应急管理局申请非煤矿山企业安全生产许可证延期换证的安全生产条件。		

## 现场检查时拍摄的相关照片

