

## 安全评价报告信息

项目名称	丰顺县恒誉矿业有限公司小胜镇丹竹坑瓷土场年产3万吨陶瓷土露天开采项目安全设施验收评价报告		
项目详细地址	梅州市丰顺县小胜镇丹竹村三口塘		
资质证号	APJ-(粤)-020	项目所属行业	金属、非金属矿及其他矿采选业
项目简介	<p>丰顺县恒誉矿业有限公司小胜镇丹竹坑瓷土场(以下简称“丹竹坑瓷土场”)于2015年10月30日在丰顺县市场监督管理局注册成立,属丰顺县恒誉矿业有限公司的下属企业,位于丰顺县小胜镇丹竹村,经济类型为有限责任公司分公司(自然人独资),主要负责人吴凯。</p> <p>丰顺县恒誉矿业有限公司于2019年3月18日首次取得丰顺县自然资源局颁发的采矿许可证,证号:C4414232019037100147658,采矿权人:丰顺县恒誉矿业有限公司,矿山名称:丰顺县恒誉矿业有限公司小胜镇丹竹坑瓷土场;开采矿种:陶瓷土;开采方式:露天开采;生产规模:3.0万吨/年;矿区面积0.0568平方公里,矿区范围由9个拐点坐标圈定,开采标高由+395m标高至+300m标高;有效期自2019年3月18日至2029年3月18日。</p> <p>本次安全验收评价范围:矿山采矿许可证内的生产系统及辅助设施的基本安全设施和专用安全设施。主要包括露天采场、汽车运输、防排水、临时排土场、供配电设施、通讯系统、监测设施、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品、矿山交通、电气安全标志。</p>		
报告编号	YL-2-22-31B-005	现场勘查时间	2022/8/15--2022/8/16
评价报告完成时间	2022/11/23	项目组长	雷俊
项目组成员	陈志华、阳彬、孟斌、王礼攀、刘刚、张古强		
报告编写员	雷俊、陈志华、阳彬、孟斌、王礼攀、刘刚、张古强		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	敦俊安		
评价结论	<p>综上所述,丰顺县恒誉矿业有限公司小胜镇丹竹坑瓷土场年产3万吨陶瓷土露天开采项目建设程序符合国家有关法律、法规、标准、规范和相关规定,其生产系统和辅助系统安全设施按设计要求施工完成,安全设施、设备符合有关规定要求,安全生产管理体系能适应矿山安全生产要求,具备安全设施竣工验收条件。</p>		

## 现场检查时拍摄的相关照片

