

安全评价报告信息

项目名称	丰顺鸿辉矿业发展有限公司丰良仙龙瓷土场新建年产5万吨陶瓷土露天开采项目安全设施验收评价报告		
项目详细地址	广东省梅州市丰顺县丰良镇		
资质证号	APJ-(粤)-020	项目所属行业	金属、非金属矿及其他矿采选业
项目简介	<p>丰顺鸿辉矿业发展有限公司丰良仙龙瓷土场（以下简称“仙龙瓷土场”）是一家经丰顺县市场监督管理局核准成立的有限责任公司分公司，由丰顺鸿辉矿业发展有限公司开办并直接管理，主要从事开采、加工、销售瓷土矿及建筑用石加工，已取得丰顺县市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441423MA56ATEK81）、丰顺县自然资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C4414232021047100151747）和丰顺县发展和改革局颁发的《广东省企业基本建设投资项目备案证》（项目代码：2020-441423-10-03-021051），建设项目性质属新建工程。</p> <p>矿山于2021年4月12日获取了丰顺县自然资源局颁发的采矿许可证，其证号：C4414232021047100151747，有效期：2021年4月12日至2028年4月12日，采矿权人：丰顺鸿辉矿业发展有限公司，矿山名称：丰顺鸿辉矿业发展有限公司丰良仙龙瓷土场，矿区范围由6个拐点圈定，面积为0.1016km²，开采标高：+273~+216m，开采矿种为陶瓷土，开采方式为露天开采，生产规模为5万吨/年。</p> <p>根据项目采矿许可证、《安全预评价报告》、依据应急管理部门批复的该项目《安全设施设计》的内容以及相关法律法规的要求，本次安全验收评价范围：矿山生产系统及辅助设施的基本安全设施和专用安全设施。主要包括露天采场、汽车运输、防排水、排土场、供配电设施、通讯系统、监测设施、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品、矿山交通、电气安全标志。</p>		
报告编号	YL-2-22-31A-008	现场勘查时间	2022/11/4
评价报告完成时间	2022/12/10	项目组长	陈志华
项目组成员	雷俊、陈书中、王礼攀、阳彬、伍昌俊、童福盛		
报告编写员	陈志华、雷俊、陈书中、王礼攀、阳彬、伍昌俊、童福盛		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	敦俊安		

评价结论	丰顺鸿辉矿业发展有限公司丰良仙龙瓷土场新建年产5万吨陶瓷土露天开采项目建设程序符合国家有关法律、法规、标准、规范和相关规定，其生产系统和辅助系统安全设施按设计要求施工完成，安全设施、设备符合有关规定要求，安全生产管理体系能适应矿山安全生产要求，具备安全设施竣工验收条件。
------	---

现场检查时拍摄的相关照片

