

安全评价报告信息

项目名称	梅州市文华矿山有限公司羊子殿粘土场新建年产 30 万吨水泥用粘土露天开采项目安全设施验收评价报告		
项目详细地址	广东省梅州市蕉岭县文福镇逢甲村		
资质证号	APJ-(粤)-020	项目所属行业	金属、非金属矿及其他矿采选业
项目简介	<p>梅州市文华矿山有限公司成立于 1996 年 02 月 04 日，企业位于蕉岭县文福镇，2020 年 1 月 6 日取得蕉岭县市场监督管理局换发的营业执照，企业类型有限责任公司；法定代表人：何耀祥；经营范围：开采、销售：石灰石；销售：建筑材料；营业期限：长期。</p> <p>梅州市文华矿山有限公司羊子殿粘土场（以下简称“羊子殿粘土场”）成立于 2021 年 9 月 18 日，属梅州市文华矿山有限公司的下属企业，位于蕉岭县文福镇白湖村，统一社会信用代码：91441427MA57683X62，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），法定代表人为傅学建，经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采（限分公司经营）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>本次评价的对象为梅州市文华矿山有限公司羊子殿粘土场新建年产 30 万吨水泥用粘土露天开采项目。</p> <p>根据项目采矿许可证、《安全预评价报告》、依据应急管理部门批复的该项目《安全设施设计》的内容以及相关法律法规的要求，本次安全验收评价范围：</p> <p>矿山采矿许可证内的生产系统及辅助设施的基本安全设施和专用安全设施。主要包括露天采场、汽车运输、防排水、排土场、供配电设施、通讯系统、监测设施、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品、矿山交通、电气安全标志。</p>		
报告编号	YL-2-23-31B-001	现场勘查时间	2022/12/16-17
评价报告完成时间	2023/1/31	项目组长	雷俊
项目组成员	陈志华、陈书中、王礼攀、阳彬、伍昌俊、童福盛		
报告编写员	雷俊、陈志华、陈书中、王礼攀、阳彬、伍昌俊、童福盛		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	敦俊安		
评价结论	<p>梅州市文华矿山有限公司羊子殿粘土场新建年产 30 万吨水泥用粘土露天开采项目建设程序符合国家有关法律、法规、标准、规范和相关规定，其生产系统和辅助系统按照安全设施按设计要求施工完成，安全设施、设备符合有关规定要求，安全生产管理体系能适应矿山安全生产要求，具备安全设施竣工验收条件。</p>		

现场检查时拍摄的相关照片

