

安全评价报告信息

项目名称	丰顺县恒誉矿业有限公司小胜镇丹竹坑瓷土场年产 3 万吨陶瓷土露天开采项目安全现状评价报告		
项目详细地址	揭阳市惠来县侨园镇		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	金属、非金属矿及其他矿采选业
项目简介	<p>丰顺县恒誉矿业有限公司小胜镇丹竹坑瓷土场（以下简称“丹竹坑瓷土场”）于 2015 年 10 月 30 日在丰顺县市场监督管理局注册成立，属丰顺县恒誉矿业有限公司的下属企业，位于丰顺县小胜镇丹竹村，经济类型为有限责任公司分公司（自然人独资），主要负责人吴凯。</p> <p>丰顺县恒誉矿业有限公司于 2019 年 3 月 18 日首次取得丰顺县自然资源局颁发的采矿许可证，证号：C4414232019037100147658，采矿权人：丰顺县恒誉矿业有限公司，矿山名称：丰顺县恒誉矿业有限公司小胜镇丹竹坑瓷土场；开采矿种：陶瓷土；开采方式：露天开采；生产规模：3.0 万吨/年；矿区面积 0.0568 平方公里，矿区范围由 9 个拐点坐标圈定，开采标高由+395m 标高至+300m 标高；有效期自 2019 年 3 月 18 日至 2029 年 3 月 18 日。</p> <p>取得采矿许可证后根据国家安全生产监督管理总局令第 36 号令建设项目安全设施“三同时”要求，履行安全设施“三同时”程序后于 2020 年 3 月 13 日经竣工验收后取得了丰顺县应急管理局颁发的安全生产许可证，编号为（粤）FM 安许证字（2020）Ma004 I，有效期至 2023 年 3 月 12 日。</p> <p>本次安全现状评价对象为丰顺县恒誉矿业有限公司小胜镇丹竹坑瓷土场年产 3 万吨陶瓷土露天开采项目。</p> <p>本次评价范围为丹竹坑瓷土场采矿许可证圈定范围的生产系统（设备设施、生产工艺）、辅助系统、安全管理等。不包括职业病危害的评价。</p>		
报告编号	YL-2-23-31C-001	现场勘查时间	2023/2/22-23
评价报告完成时间	2023/3/4	项目组长	雷俊
项目组成员	陈志华、伍昌俊、王礼攀、童福盛、阳彬、陈书中		
报告编写员	雷俊、陈志华、伍昌俊、王礼攀、童福盛、阳彬、陈书中		
报告审核员	杨仕章	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	敦俊安		
评价结论	丰顺县恒誉矿业有限公司小胜镇丹竹坑瓷土场的安全生产条件和安全设施现状符合相关法律法规、标准规范的要求，具备非煤矿山企业安全生产许可证延期换证的安全生产条件。		

现场检查时拍摄的相关照片

