

安全评价报告信息

项目名称	广东好顺欧迪斯科技股份有限公司危险化学品储存、生产场所重大危险源安全评估报告		
项目详细地址	肇庆市大旺高新技术开发区迎宾大道 12A 号		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>广东好顺欧迪斯科技股份有限公司（以下简称“该公司”或“好顺欧迪斯公司”）成立于2006年，是一家专注于汽车养护用品研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业，总部基地位于肇庆市大旺高新区迎宾大道12A号。公司占地面积66526.2m²，总建筑面积39953m²。其中甲类生产车间4座，占地面积共计4200m²；甲类仓库1座，占地面积640m²；埋地甲类溶剂储罐15个，总容量720.5m³，埋地LPG储罐4个，总容量共计160m³，地上立式罐8个，总容量44m³；丙类生产车间2座，占地面积共计4980m²；丙类仓库1座，占地面积6300m²，戊类仓库1座，占地面积6300m²，安全生产许可证许可危险化学品范围：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（2828），丙烯酸清漆，丙烯酸漆稀释剂，丙烯酸烘漆，有机硅耐高温漆，泡沫清洗剂，橡塑胶、皮革、金属上光剂，零部件油污清洗剂，润滑系统清洗剂，杀菌除味芳香剂，防锈、油脂润滑剂，发动机燃油、动力系统清洗剂，进排气系统清洗剂，医疗设备专用清洗剂，CT机清洗剂，黏胶清洁剂，化油器清洗剂，柏油沥青清洗剂，刹车系统清洗剂，轮胎修复剂，底盘装甲保护剂，启动液，防晒保湿喷雾，皮肤护理液，蓝（亮）光喷剂，居家亮油清洗剂，引擎系统保护剂，玻璃清洁剂，引擎促进加速剂，橡塑胶翻新修复，气雾剂，溶剂清洗剂。</p> <p>本次评估范围为位于肇庆市大旺高新技术产业开发区迎宾大道12A的广东好顺欧迪斯科技股份有限公司危险化学品重大危险源情况进行辨识、安全评估及分级，对构成危险化学品重大危险源单元的安全技术、监控措施和安全管理进行评估。</p>		
报告编号	YL-2-23-11I-001	现场勘查时间	2023/3/15
评价报告完成时间	2023/5/27	项目组长	孙国林
项目组成员	王礼攀、骆建辉、廖泽平、熊伟、阳彬		
报告编写员	孙国林、王礼攀、骆建辉、廖泽平、熊伟、阳彬		
报告审核员	田 园	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	王孝奎		
评价结论	广东好顺欧迪斯科技股份有限公司LPG罐区构成了四级危险化学品重大危险源。其重大危险源安全管理措施、安全技术措施、安全监控措施以及应急措施符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，第79号修订）的要求，具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件。		

现场检查时拍摄的相关照片

