安全评价报告信息

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">江西华湖石油化工有限公司修水县渣津加油站安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>项目详细地址</td><td colspan="3">江西省九江市修水县渣津镇渣津村柯龙公路北侧</td></tr>
<tr><td>资质证号</td><td>APJ-（粤）-020</td><td>项目所属行业</td><td>批发和零售业/零售业/汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售/机动车燃油零售</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="3">江西华湖石油化工有限公司修水县渣津加油站成立于 2015 年 06 月 16 日，注册地址为修水县渣津镇渣津村柯龙公路北侧，该站法人代表为朱小湖、主要负责人为张勇，由张勇对加油站安全生产负全责，何庆万为安全管理员，负责加油站的日常安全管理工作。该加油站主要从事成品油(0#柴油、92#汽油、95#汽油)零售经营。
渣津加油站占地面积约 2358 ㎡。目前加油站共有员工 6 人，站内设有双枪加油机 4 台及配套的工艺管线，油罐采用双层罐，埋地管道采用双层管道，站内设置卧式双层埋地油罐 3 台，其中 30m³0#柴油卧式储罐 1 台，30m³92#汽油卧式储罐 1 台，30m³95#汽油卧式储罐 1 台，油品总储存为 75m³(柴油罐容积折半计入油罐总容积)。按国家现行《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 对加油站的等级划分计算，本站属三级加油站。</td></tr>
<tr><td>报告编号</td><td>YL-3-23-11C-027</td><td>现场勘查时间</td><td>2023/10/26</td></tr>
<tr><td>评价报告完成时间</td><td>2023/11</td><td>项目组长</td><td>孟平</td></tr>
<tr><td>项目组成员</td><td colspan="3">邱飞明、陆靖、相稚童、廖泽平</td></tr>
<tr><td>报告编写员</td><td colspan="3">相稚童</td></tr>
<tr><td>报告审核员</td><td>王金贵</td><td>过程控制负责人</td><td>林永彬</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td colspan="3">王孝奎</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="3">江西华湖石油化工有限公司修水县渣津加油站所在地的安全条件良好，与周边的安全防护距离符合国家相关规范的要求；安全管理人员的配备符合《中华人民共和国安全生产法》的要求，建立健全了相应的安全管理规章制度并在生产中得到落实；采用的工艺和设备成熟可靠，生产工艺中采用了一定的安全技术措施，企业对报告中提出的隐患均进行了整改。综上所述：江西华湖石油化工有限公司修水县渣津加油站涉及的安全条件、安全经营条件、安全生产管理、应急管理符合《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等国家有关法规、标准、规范要求，能满足危险化学品经营安全条件。</td></tr>
</table>

现场检查时拍摄的相关照片