

# 安全评价报告信息

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 项目名称     | 宁海县蕾蕾泡沫制品有限公司 LNG 气化站（15m³）安全现状评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| 项目详细地址   | 宁海县长街镇青珠农场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |
| 资质证号     | APJ-（粤）-020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目所属行业  | 橡胶和塑料制品    |
| 项目简介     | <p>宁海县蕾蕾泡沫制品有限公司成立于 2014 年 03 月 14 日，法定代表人胡开进，统一社会信用代码：9133022609335937XT。公司注册地址位于宁海县长街镇青珠农场。经营范围：塑料泡沫制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司现有塑料泡沫制品生产项目。依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019 版），宁海县蕾蕾泡沫制品有限公司行业分类属于“橡胶和塑料制品业”大类中的“泡沫塑料制造”小类，代码“C2924”。</p> <p>该公司在生产过程中需要使用锅炉，需使用天然气做为锅炉房燃料，故在该公司厂区外北侧的空地上设置了一个 LNG 气化站，站内设有一个 15m³ 的立式 LNG 储罐。宁海县蕾蕾泡沫制品有限公司为该气化站的安全责任主体，负责气化站内储罐及配套设备设施日常使用、操作人员培训教育以及站内设备的维护保养等工作。浙江绿华安信新能源有限公司为 LNG 供气商，主要负责向本项目供应 LNG。</p> |         |            |
| 报告编号     | YL-3-24-01C-022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 现场勘查时间  | 2023/11/16 |
| 评价报告完成时间 | 2024/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目组长    | 孟平         |
| 项目组成员    | 邱飞明、刘军国、相稚童、廖泽平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| 报告编写员    | 相稚童                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
| 报告审核员    | 程利伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 过程控制负责人 | 林永斌        |
| 技术负责人    | 王孝奎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
| 评价结论     | 宁海县蕾蕾泡沫制品有限公司须将本评价组提出的问题及整改建议加以落实，并经本机构确认后，宁海县蕾蕾泡沫制品有限公司 LNG 气化站（15m³）安全状况可以满足安全生产的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |

## 现场检查时拍摄的相关照片

