

## 安全评价报告信息

项目名称	中海油销售深圳有限公司东莞大朗加油站隐患整改项目安全设施竣工验收评价报告		
项目详细地址	东莞市大朗镇莞樟路凹吓段		
资质证号	APJ-(粤)-020	项目所属行业	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>中海油销售深圳有限公司东莞大朗加油站(以下简称“大朗加油站”或“该加油站”)成立于1999年08月06日,经营场所位于东莞市大朗镇莞樟路凹吓段,法定代表人为林楚红,类型属于有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资),取得东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91441900714801539B。</p> <p>由于该加油站经营时间较长,设备陈旧落后,为适应经济社会发展、满足周边群众用油需求,为过往车辆提供更便捷的服务,大朗加油站拟在原址基础上进行改建,并于2023年11月8日取得东莞市发展和改革局出具的《关于同意序号159#编码172#规划点原址改建规划确认的复函》,属于隐患整改项目。根据建设项目的情况,与建设单位共同协商,确定本次安全评价的对象和范围:该加油站隐患整改项目竣工验收安全评价,改建内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>原有22m<sup>3</sup>单层汽油储罐2座。22m<sup>3</sup>单层柴油储罐2座。罐容不变,储罐改造为双层储罐(内玻璃纤维增强塑料外钢)。</li><li>加油管道:改造为双层热塑性加油管道。</li><li>卸油管道:改造为单层热塑性卸油管道。</li><li>油气回收管道:一、二次油气回收管道改造为单层热塑性油气回收管道。</li><li>放空管道:拆除原有管道,改造为钢质放空管道。</li></ol> <p>根据本项目安全验收评价技术服务合同书的规定内容,经与建设单位商定:对该加油站隐患整改项目竣工验收所涉及的总体布局、成品油经营储存过程中存在的危险有害因素进行识别和分析,并通过定性定量评价,提出安全对策措施,得出该建设项目的安全评价结论。</p>		
报告编号	YL-1-24-11B-001	现场勘查时间	2024/4/2
评价报告完成时间	2024/4/17	项目组长	孟平
项目组成员	王礼攀、骆建辉、熊伟、周磊		
报告编写员	孟平、王礼攀、骆建辉、熊伟、周磊		
报告审核员	邱飞明	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	王孝奎		

评价结论	中海油销售深圳有限公司东莞大朗加油站隐患整改项目符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第55号，第79号修改）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律法规、标准的要求，项目安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。该建设项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全设施竣工验收条件。
------	---

### 现场检查时拍摄的相关照片

