

安全评价报告信息

项目名称	江西华湖石油化工有限公司修水县新塘加油站安全现状评价报告		
项目详细地址	江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良西大道		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	批发和零售业/零售业/汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售/机动车燃油零售
项目简介	江西华湖石油化工有限公司修水县新塘加油站成立于2013年1月21日，注册地址为修水县义宁镇良塘新区芦良西大道，该加油站主要从事成品油（0#柴油、92#汽油、95#汽油）零售经营。该站为有限责任公司分公司、负责人为朱辉，站内主要负责人为卢潇，由卢潇对加油站安全生产负全责，曾荣为安全管理员，负责加油站的日常安全管理工作。 江西华湖石油化工有限公司修水县新塘加油站占地面积为8860.9 m²。目前加油站共有员工12人，站内设有四枪加油机6台（其中95#92#汽油四枪加油机2台、0#柴油92#汽油四枪加油机2台、0#柴油95#汽油四枪加油机2台），设卧式双层埋地油罐4台，其埋地输送管道为双层复合管道设置，其中50m³ 0#柴油埋地储罐2台，50m³ 92#汽油埋地储罐1台，50m³ 95#汽油埋地储罐1台，油品总储存为150m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。按国家现行《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021对加油站的等级划分计算，本站属二级加油站。 本安全现状评价范围为：江西华湖石油化工有限公司修水县新塘加油站的主体装置和辅助设施，包括经营过程中的危险有害因素控制措施和工艺、设备设施的安全可靠性和安全方面管理的组织、机构、人员、防护设施、作业环境及管理制度等安全经营条件的符合性评价。		
报告编号	YL-3-25-11C-001	现场勘查时间	2024/12/6
评价报告完成时间	2025/1	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、周磊		
报告编写员	相稚童		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	林永彬
技术负责人	王孝奎		
评价结论	江西华湖石油化工有限公司修水县新塘加油站所在地的安全条件良好，与周边的安全防护距离符合国家相关规范的要求；安全管理人员的配备符合《中华人民共和国安全生产法》的要求，建立健全了相应的安全管理规章制度并在生产中得到落实；采用的工艺和设备成熟可靠，生产工艺中采用了一定的安全技术措施，企业对报告中提出的隐患均进行了整改。综上所述：江西华湖石油化工有限公司修水县新塘加油站涉及的安全条件、安全经营条件、安全生产管理、应急管理符合《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等国家有关法规、标准、规范要求，能满足危险化学品经营安全条件。		

现场检查时拍摄的相关照片

